

List opatření

Opatření	Křížné cesty	ID_OP	DY130050
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Buchlovice	Kraj	ZLK
sořadnice:	x	-544914,0	y
Oblast povodí	Dyje (spadá do OP Moravy)	Prac.čís.UPOVR	M156
VÚ povrchových vod	Morava po soutok s tokem Olšava	UPOVR_ID	40875000
VÚ podzemních vod	Dolnomoravský úval - severní část	UPZV_ID	22501

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka		Celkové riziko	střední, lokální		
Druh provozu	ostatní					
Majitel			Provozovatel:	Obec Buchlovice		
Lokalizace	Skládka se nachází na k.ú. Buchlovice a k.ú. Tupesy, na pravé straně silnice Zlechov - Buchlovice.					
Slovní popis	Skládka je rekultivována - platí zbytková rizika. Lokalita leží na hydrogeologické rozvodnici celku 4-13-01 Dřevnice a Moravy od Dřevnice po Olšavu a celku 4-13-02 Moravy od Plšavy po Myjavu. Hranice prochází JZ okrajem zájmového území. Problémem se zřejmě stává zápach ze skladování druhotných kompostovatelných surovin - kosti jatečných zvířat.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	1562001	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu	ug.l ⁻¹	0,5			
	Bgp	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bkflu	ug.l ⁻¹	0,2			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Kontrolovat zabezpečení provozu skládky druhotných surovin na původní rekultivované skládce, především dopady na ovzduší..
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bap	nelze	ne			
	Bbflu	nelze	ne			
	Bgp	nelze	ne			
	Bkflu	nelze	ne			

Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bap, Bbflu, Bgp a Bkflu. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna. Rekultivace pozemků I. a II. etapy byla dokončena k 31.12.1998.
--------	---