

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41938000 (D118)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Jihlava po vzduťi nádrže Nové Mlýny II. - střední	Řád Strahlera	7	Důvod	výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, urbanizmus zásobování vodou, zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D118	Jihlava po vzduťi nádrže Nové Mlýny II. - střední	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Oktylfenol	Cd, Ni, Hg	fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	DY100087	Ivančice - intenzifikace ČOV	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100088	Ivančice - Budkovice, Řeznovice a Hrubšice - napojení na ČOV	
Nadměrná vodní eroze v krajině	DY100282	Ivančice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D118	Jihlava po vzduťi nádrže Nové Mlýny II. - střední	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Oktylfenol	Cd, Ni, Hg / 02	fosfor / 04		biologie / 04		