

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41126000 (D009)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Dyje po vzdutí nádrže Vranov	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D009	Dyje po vzdutí nádrže Vranov	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Oktylfenol	Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč. Příčné překážky	DY100264	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D009	Dyje po vzdutí nádrže Vranov	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Oktylfenol	Hg / 01				biologie / 01	