

# List opatření

<b>Opatření</b>	Hluk - Cihelna	<b>ID_OP</b>	MO130024
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
<b>Název obce</b>	Hluk	<b>Kraj</b>	ZLK	
<b>sořadnice:</b>	x	-533721,0	y	-1189935,0
<b>Oblast povodí</b>	Morava	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	M166	
<b>VÚ povrchových vod</b>	Okluky po ústí do toku Morava	<b>UPOVR_ID</b>	40924090	
<b>VÚ podzemních vod</b>	Flyš v povodí Moravy - jižní část	<b>UPZV_ID</b>	32222	

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	komunální skádka		<b>Celkové riziko</b>	střední, lokální		
<b>Druh provozu</b>	ostatní					
<b>Majitel</b>			<b>Provozovatel</b>	Město Hluk		
<b>Lokalizace</b>	Skládka se nachází S od města Hluk, území spadá do povodí Moravy.					
<b>Slovní popis</b>	Rekultivovaná skládka, na které platí zbytková rizika.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	3990001	
	ČÍŽP			<b>ID_ČÍŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	PCE	ug.l <sup>-1</sup>	20			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ano				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	<b>další látky nad limit C</b>					
	<b>jiný</b>					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	Pokračovat v monitorování.
--------------	----------------------------

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace rekultivace		

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring. Ekologická smlouva č. 0035/94/01 ukončena v roce 2003. Dle vyjádření ČIŽP Brno ze dne 26.5.2009 č.j. ČIŽP/47/IPP/0909012002/09/BLV byla provedena a ukončena sanace podle rozhodnutí ČIŽP OI Brno a byl prováděn dlouhodobý monitoring jakosti podzemních vod v okolí skládky, v okolních domovních studních a toku Okluky. Sanace a monitoring ukončen protokolem ČIŽP, nyní probíhá monitoring podzemních vod na CIU v režii MěÚ Hluk ve vybraných vrtech a domovních studních.					

