

List opatření

Opatření	Hluk - Padělky	ID_OP	MO130025
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Hluk	Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-532573,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M166
VÚ povrchových vod	Okluky po ústí do toku Morava	UPOVR_ID	40924090
VU podzemních vod	Flyš v povodí Moravy - jižní část	UPZV_ID	32222

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka			Celkové riziko	extrémní, lokální	
Druh provozu	ostatní					
Lokalizace	Skládka se nachází SV od města Hluk, území leží v povodí Moravy					
Slovní popis	Skládka v mokřadním a vodním prostředí nad obcí v chráněné lokalitě.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	3990002	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ne				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Po skončené sanaci je doporučena rekultivace.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh	stav	
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace		
rekultivace	ano		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			

Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o nízkou rizikovou lokalitu, na které navržena rekultivace. Ekologická smlouva č. 0035/94/01 ukončena v roce 2003. Dle vyjádření ČIŽP Brno ze dne 26.5.2009 č.j. ČIŽP/47/IPP/0909012002/09/BLV byla provedena a ukončena sanace podle rozhodnutí ČIŽP OI Brno a byl prováděn dlouhodobý monitoring jakosti podzemních vod v okolí skládky, v okolních domovních studních a toku Okluky. Sanace a monitoring ukončen protokolem ČIŽP, nyní probíhá monitoring podzemních vod na CIU v režii MěÚ Hluk ve vybraných vrtech a domovních studních.
--------	---

