

List opatření

Opatření	JM dřevařské závody a.s.		ID_OP	MO130029		
Typ opatření	sanace		ID_KO	8		
Vliv	BZZ		142/2005 Sb.	C.4.7		
Indetifikace k vodnímu útvaru						
Název obce	Rohatec		Kraj	JHM		
souřadnice:	x	-558806,0	y	-1198523,0		
Oblast povodí	Morava (ovlivňuje UPZV v OP Dyje)		Prac.čís.UPOVR	M174		
VÚ povrchových vod	Morava po státní hranici		UPOVR_ID	41049000		
VÚ podzemních vod	Dolnomoravský úval - střední část		UPZV_ID	22503		
Popis současného stavu						
Typ zátěže	ostatní		Celkové riziko	vysoké, regionální		
Druh provozu	dřezpracující, papírenský průmysl					
Majitel	Jihomoravské dřevařské závody a.s.		Provozovatel	Jihomoravské dřevařské závody a.s.		
Lokalizace	<p>Lokalita se nachází na severozápadním okraji obce Rohatec - Kolonie, nejbližší okolí tvoří lesní pozemky na severní a severozápadní straně závodu. Jižní a jihovýchodní hranice závodu sousedí s železniční tratí Hodonín - Moravský Písek. Na severovýchodní straně je podél hranice závodu vedena silnice Rohatec - Ratíškovice. Obytná zástavba obce se rozkládá mezi areálem závodu v jižním a jihovýchodním směru (za železniční tratí) a řekou Moravou. Vzdálenost od řeky Moravy a státní hranice se Slovenskem je cca 1 km jihovýchodním směrem.</p>					
Slovní popis	<p>Na lokalitě docházelo ke kontaminaci podzemní vody pouze v prostoru bývalé impregnace úniky olejů z technologických procesů. Formou gravitace a částečně i vlivem srážek migrovaly impregnační oleje a wolmanit nesaturovanou zónou až na bázi kolektoru. Je to způsobeno absencí málo propustné jílovité vrstvy v nesaturované zóně, snížením viskozity vlivem zahřátí olejů, velmi dobrou průlinovou propustností a masivní dotací kontaminantů. RA byla na lokalitě zjištěna rizika ohrožení zdraví při pití podzemní vody, a to jak přímo v areálu, tak v jeho okolí. Bylo zjištěno možné negativní ovlivnění kvality povrchové vody slepého ramene a řeky Moravy acenaftemem, z důvodu jeho šíření ve směru proudění podzemní vody.</p>					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	14038001	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	ldp	ug.l ⁻¹	0,2			
	Flu	ug.l ⁻¹	50			
	Nfl	ug.l ⁻¹	50			
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu	ug.l ⁻¹	0,5			
	Bkflu	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bgp	ug.l ⁻¹	0,2			

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	nesanace	
	rekultivace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky		
	jiný		

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Dodatek RA z roku 1996 doporučuje pokračovat v započatých sanačních pracích (1995) sanováním zdiva včetně betonových podlah v budově impregnace, odstraněním nadzemních zásobních nádrží, demontáží technologických rozvodů, demolicí mícháreny wolmanitu a dokončení skrývky kontamovaného zeminu na skladovacích plochách. Jako varianta sanace horninového prostředí bylo navrženo uzavření ohniska znečištění podzemní těsnicí stěnou se svrchním překrytím asfaltovou vrstvou do ekokontejneru, čerpání podzemní vody vně ekokontejneru.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	ldp	nelze	ne			
	Flu	nelze	ne			
	Nfl	nelze	ne			
	Bap	nelze	ne			
	Bbflu	nelze	ne			
	Bkflu	nelze	ne			
Bgp	nelze	ne				
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Flu, Nfl, idp, Bgp, Bap, Bbflu, Bkflu. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navrženo pokračování sanace. Ekologická smlouva existuje.					