

List opatření

Opatření	TES Vsetín, s.r.o.	ID_OP	MO130065
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Vsetín	Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-497170,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M072
VÚ povrchových vod	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Ratibořka	UPOVR_ID	40510000
VÚ podzemních vod	Flyš v povodí Bečvy	UPZV_ID	32210

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	žádné		
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj.					
Majitel	TES Vsetín, s.r.o.		Provozovatel	TES Vsetín, s.r.o.		
Lokalizace	Lokalita se nachází v severní části města Vsetín při levém břehu řeky Vsetínská Bečva, jedná se o areál bývalého podniku MEZ Vsetín. Areál je ze severní vymezen řekou Vsetínská Bečva, z jihozápadní strany železniční tratí a z východní strany na něj navazuje obytná zástavba					
Slovní popis	Kontaminace podzemní vody PCE neohrožuje lidské zdraví ani konečného příjemce - povrchové vody Vsetínské Bečvy, kontaminace půdního vzduchu NEL a TCE neohrožuje lidské zdraví ani půdní ekosystém. Riziko ze zjištěné kontaminace zemin NEL pro lidské zdraví je možné. Výraznější dotace znečištění do podzemních vod nebyly zjištěny.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	18676003	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Plocha úložiště paliva včetně šrotiště - základním cílem sanace této plochy je přerušení možných expozičních cest, sanace musí být zahájena likvidací zde uložených odpadů odvozem na příslušnou skládku odpadu, vlastní sanace plochy může spočívat v provedení technické rekultivace (zarovnání, celoplošné překrytí málo propustným inertním materiálem) nebo v celoplošném, (tím dojde k na většině plochy k obnažení stropu štěrků) či částečném (na základě plošného sanačního doprůzkumu) odstranění svrchní vrstvy navážek do hloubky 0,2 m pod terénem a biologické rekultivaci.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
		PCE	nelze	ne		

Závěry
Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o lokalitu s nízkým rizikem, na které bylo navrženo dokončení sanace a monitoring. V roce 1998 proběhla v areálu sanace. Ekologická smlouva č. 0143/96/01 ukončena v roce 2002.