

# List opatření

<b>Opatření</b>	Rohatec - kolonie	<b>ID_OP</b>	MO130074
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Rohatec	<b>Kraj</b>	JHM
<b>sořadnice:</b>	x	-557944,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Morava (ovlivňuje UPZV v OP Dyje)	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	M171
<b>VÚ povrchových vod</b>	Morava po soutok s tokem Radějovka	<b>UPOVR_ID</b>	40939110
<b>VÚ podzemních vod</b>	Dolnomoravský úval - střední část	<b>UPZV_ID</b>	22503

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	průmyslová			<b>Celkové riziko</b>		
<b>Druh provozu</b>	ostatní					
<b>Majitel</b>				<b>Provozovatel</b>		
<b>Lokalizace</b>	Lokalita se nachází na SV okraji obce Rohatec-Kolonie, cca 350m V směrem od hlavní silnice Rohatec Kolonie - Ratíškovice.					
<b>Slovní popis</b>	Rozsáhlé znečištění podzemních vod a horninového prostředí impregnačními látkami- kreosotovými oleji, dehty v prostoru haly impregnace. Ohnisko bylo enkapsulováno podzemní těsnicí stěnou v roce 1996, do roku 1998 probíhalo sanační čerpání podzemních vod. Odstraněno cca 63 tun kreosotových olejů, v čerpané podzemní vodě průměrně 840 ug/l PAU. Od roku 1999 bez sanačních prací, které musí být dokončeny, občasný monitoring. Ohroženo prameniště Rohatec - zdroj hromadného zásobování pitnou vodou.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	14038002	
	ČIŽP			<b>ID_ČIŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	suma PAU	ug.l <sup>-1</sup>	120	suma PAU	800 ug/l	uvnitř areálu
	NEL	ug.l <sup>-1</sup>	1000	suma PAU	120 ug/l	hranice areálu
	fenoly	ug.l-1	2500	fenoly	2500 ug/l	"
				bór	1500 ug/l	"
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano	v současné době bez monitoringu			
	průzkum					
	AR	ano				
	sanace	ano	dokončeno odtěžení přípovrchových vrstev kreosotových o			
rekultivace						

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

### Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	dokončení sanace podzemních vod na stanovené sanační limity, odtěžení přípovrchových vrstev dehtů (rozhodnutím ČIŽP stanoven termín 31.12.2006)
--------------	--

### Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum			
AR			
sanace	ano		
rekultivace			

### Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
		PAU	stanoven	ano		2008
	NEL	stanoven	ano		2008	

  

Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu ohrožení kvality podzemní vody v prameništi Rohatec zejména PAU. Ekologická smlouva uzavřena, rozhodnutí ČIŽP vydáno, z důvodu průtahů ze strany FNM (MF) dosud nedokončena sanace, přes uplynulé termíny.
--------	--

