

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|
| Název opatření | Revitalizace Stříbrnického potoka | ID_OP | MO110001 |
| Typ opatření | Obnova přirozené členitosti a rybí prostupnosti | ID_KO | 22,26,27 |
| | | ID_RVT | M_1003 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | Stříbrnický potok | ID_Podtyp | 1,2,9 | | |
| Lokalizace | Intravilán obce Stříbrnice pod Kr. Sněžníkem po pravobřežní přítok | Správce t. | LČR | | |
| Ř. km správce | 0 | 2 | UPOVR_ID 40123000 | HMWB | ne |
| Ř. km ZMVH | 0 | 2 | TOK_ID 10200963 | | |

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku (TU) poškozená povodní v exavilánu a v roztroušené zástavbě - v km 0,000 - 2,000, jednoduchý lichoběžníkový profil koryta, břehové zpevnění - kamenné zdi, kamenná rovnánina, kamenný zához, kamenné stupně a dřevěné prahy (v = 0,3 m), značně poškozené.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ano |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ano |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině i intravilánová revitalizace vodního toku (IR), obnova migrační prostupnosti vodního toku. Navrhované úpravy a objekty - změna profilu koryta toku (kyneta + berma), balavnitý skluz, kamenné pasy do dna, kamenný zához a patka, prodloužení délky toku, obnova BP, přispějí ke stabilitě koryta, zpomalení povodňové vlny, k prodloužení délky toku, ke zvýšení členitosti tvaru koryta v podélném i příčném směru, k iniciaci samovolného přirozeného vývoje koryta.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 2 |
| Délka RVT [km] | 2 |
| Plocha RVT [ha] | |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůně | ne |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ano |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků není známo | Střety v území není známo | Techn. realiz. nelze určit | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady 2,500,000 | Jednotka km | Počet 2 | Celkové náklady 5,200,000 | Priorita 2a | Kód |
| Druh území | CHKO ne | NP ne | MZCHÚ ne | NATURA ne | | |
| | RZCHÚ ne | | | | | |
| | Lesnictví částečné | Průmysl žádné | Rekreace významná | Zemědělství částečné | | |
| Lokalita | IN/EX/K in | Lokal. IN | Lokal. EX | | | |
| | Zvláště chráněné druhy | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Širší vztahy | Tech. památka ne | Kult. památka ne | Archeol. lokalita ne | | |
| Využití toku | Plavba ne | PPO ano | Rybářství ano | Energie ne | |
| Připravenost | Studie ne | Projekt ne | UR ne | SP ne | Návaznost na OP |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| MP | x | x | x |
| Ovl. průtoků | | | |
| Stav koryta | x | x | x |