

List opatření

Název opatření	Odstavená ramena Troubelka	ID_OP	MO110011
Typ opatření	Napojení odstavených ramen	ID_KO	29
		ID_RVT	M_1056

Tok	Morava	ID_Podtyp	3,4		
Lokalizace	Morava	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	271	272.4	UPOVR_ID 40440000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH		189.3	TOK_ID	10100003	

Popis současného stavu:

V údolní nivě řeky Moravy se pod soutokem s Třebůvkou zachovalo několik odstavených ramen představujících významný zbytek původní říční morfologie.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Návrh předpokládá obnovení zasypaných částí odstavených ramen a jejich opětovné napojení na řeku, část průtoků by měla být směřována do nově vzniklého říčního koryta. Stávající délka toku je 1,4 km, realizaci opatření se jeho trasa prodlouží na 2,9 km.

Délka toku [km]	1400
Délka RVT [km]	3300
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků nesnadné	Střety v území střední	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 15,000	Jednotka m	Počet 3,300	Celkové náklady 52,500,000	Priorita 1a	Kód
Druh území	CHKO ano	NP ne	MZCHÚ ano	NATURA ano	RZCHÚ CZ0714073, CZ0711018, CZ0714073	
	Lesnictví žádné	Průmysl žádný	Rekreace žádná	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 271 272,4			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne			
Využití toku	Plavba sportovní	PPO nevýznamná	Rybářství sportovní	Energie žádné		
Připravenost	Studie ano	Projekt ano	UR ne	SP ne	Návaznost na OP	
Financování						

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x