

List opatření

Název opatření	Brabínek	ID_OP	MO130136
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
41377	Nová Hradečná / OLK	40350000	Oskava po soutok s tokem Oslava	
		M046		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
403470000100	Brabínek	Lesy České Republiky, s.p.	0,300	1,6

Popis současného stavu
neupravené koryto - nekapacitní, protékající intravilánem obce Nová Hradečná. Jedná se o úsek v km 0,3-1,6, přičemž úseky v km 0,0-0,3 a 1,60-3,0 byly v minulosti upravené. Řešený úsek v km 0,3-1,6 je poslední, který prozatím nebyl na základě zpracované studie realizován.

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta - vzhledem k tomu, že dříve realizované úseky jsou zkapacitněny na Q50, bude i tento řešený úsek takto upraven. Podélné opevnění spočívá v opevnění břehů záhozem a rovinami z LK, místy zpevněn zdi z LK. Stabilita nivelety dna bude zajištěna kamennými pasy.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_2	Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel		0	530
Rozsah ohroženého území (ha)		0	14
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		50	2
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	9,412
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	1300	Stav projektové přípravy	SP
Realizované příčné objekty (ks)	13	Zahájení - ukončení akce	2009-2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			