

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40202000 (M021)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Morava po soutok s tokem Moravská Sázava	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M021	Morava po soutok s tokem Moravská Sázava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO100201 MO130051 MO100135 MO100066	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek Rovensko Rozšíření ČOV Postřelmov Sudkov - výstavba kanalizace Kolšov	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M021	Morava po soutok s tokem Moravská Sázava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									

biologie / 04