

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40212000 (M023)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Ostrovský potok po ústí do toku Moravská Sázava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M023	Ostrovský potok po ústí do toku Moravská Sázava	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Ni, Pb					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100057	Lanškroun - dostavba a rekonstrukce kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M023	Ostrovský potok po ústí do toku Moravská Sázava	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Ni, Pb / 02				biologie / 04	