

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40350000 (M046)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Oskava po soutok s tokem Oslava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M046	Oskava po soutok s tokem Oslava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								rozpuštěný O2

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M046	Oskava po soutok s tokem Oslava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								rozpuštěný O2 / O2
							biologie / 02	