

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40395000 (M049)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Sítka po ústí do toku Oskava	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M049	Sítka po ústí do toku Oskava	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Hg					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek Znečištěné toky Příčné překážky	MO100112 MO100012	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek Šternberk - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M049	Sítka po ústí do toku Oskava	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd, Hg / 02				biologie / 04	