

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40437000 (M055)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Olešnice po ústí do toku Morávka-náhon	Rád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M055	Olešnice po ústí do toku Morávka-náhon	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg	BSK5, rozpuštěný O2, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130060	Harnova skála	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
Špičkování vodních elektráren	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
Příčné překážky	MO100108	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
	MO100095	Přerov - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M055	Olešnice po ústí do toku Morávka-náhon	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 04	BSK5, rozpuštěný O2, fosfor / 04			biologie / 04	