

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvaru	40559000 (M089)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Rožnovská Bečva po ústí do toku Bečva	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M089	Rožnovská Bečva po ústí do toku Bečva	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující			
		vyhovující							vyhovující
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									
			Cd, Pb, Hg						

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO130012	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Hamra - Zubří	
Příčné překážky	MO100061	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Urbanizace		Valašské Meziříčí - výstavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M089	Rožnovská Bečva po ústí do toku Bečva	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující			
		vyhovující							vyhovující
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									
			Cd, Pb, Hg / 04						