

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40668001 (M111)	<b>kategorie VÚ</b>	stojaté	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Malá Haná po hráz nádrže Opatovice	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M111	Malá Haná po hráz nádrže Opatovice	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
		nevhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			(Prázdne)	dusišnany				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M111	Malá Haná po hráz nádrže Opatovice	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
		nevhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				dusičnany				