

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	40693000 (M116)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Tištínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský Rád Strahlera		4	Důvod	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			CHLOROFYL	
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY		BENTOS
M116	Tištínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský potok	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130062	Magneton, a.s. Morkovice	
	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Nadměrná vodní eroze v krajině	MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
Příčné překážky	MO100041	Morkovice-Slížany - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			CHLOROFYL	
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY		BENTOS
M116	Tištínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábský potok	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								