List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40243000 (M029)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Bušínovský potok po ústí do toku Moravská Sázav	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M029	Bušínovský potok po ústí do toku Moravská Sázava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100093	Zábřeh - rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M029	Bušínovský potok po ústí do toku Moravská Sázava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 04		