List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40660000 (M109)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Morava po soutok s tokem Haná	**Řád Strahlera**	8	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zásobování vodou, urbanizace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M109	Morava po soutok s tokem Haná	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			(Prázdné)					

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Příčné překážky

Zatápění zdrojů podzemní vody

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100034	Kojetín - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
MO110018	Revitalizace toku Morava	
MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
MO100109	Opatření proti nevhodnému využívání území (těžba kolektoru podzemních vod)	
MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M109	Morava po soutok s tokem Haná	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 03		