List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41958000 (D120)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Nové Mlýny III. - dolní	**Řád Strahlera**	8	**Důvod**	výroba el. en., ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D120	Nádrž Nové Mlýny III. - dolní	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace	DY110021	Překonání migrační bariéry VDNM II - střední	
Nadměrná vodní eroze v krajině	DY110022	Překonání migrační bariéry VDNM - III dolní	
Znečištěné toky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Špičkování vodních elektráren	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D120	Nádrž Nové Mlýny III. - dolní	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor				