List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41180000 (D016)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Dyje po vzdutí nádrže Znojmo	**Řád Strahlera**	6	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D016	Dyje po vzdutí nádrže Znojmo	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100107	Milíčovice - NP Podyjí - výstavba kanalizace a ČOV	
DY100145	Štítary - dostavba kanalizace a III. stupeň na ČOV	
DY110038	Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D016	Dyje po vzdutí nádrže Znojmo	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 01		