

List opatření

Název opatření:	Blučina - rekonstrukce ČOV	ID_OP:	DY100098
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00580	Blučina	41645000	Litava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515331	VAS Brno venk. - Blučina ČOV	Litava	2.400000	-597916,889	-1176360,0

Popis současného stavu:

V obci Blučina je vybudován kanalizační systém, kterým jsou OV odváděny na obecní ČOV s kapacitou 2 340 EO. Kanalizace je místy ve špatném stavebně - technickém stavu a vyžaduje tak celkovou rekonstrukci. Podobně je na tom ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Pro splnění NV 61 na ČOV je nutná rekonstrukce. ČOV bude intenzifikována na kapacitu 2 800 EO.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2800	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		470	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	24 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury