

List opatření

Opatření	Aircraft Industries, a.s. Kunovice	ID_OP	MO130020
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Kunovice	Kraj	ZLK	
souřadnice:	x	-540028,0	y	-1183904,0
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPO	M171	
VÚ povrchových vod	Morava po soutok s tokem Radějovka	UPOVR_ID	40939110	
VÚ podzemních vod	Kvartér Dolnomoravského úvalu	UPZV_ID	16510	

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	neznámé		
Druh provozu	ostatní					
Majitel	MORAVAN - AEROPLANES a.s.		Provozovatel	MORAVAN - AEROPLANES a.s.		
Lokalizace	Areál Aircraft Industries, a.s., lokalita Kunovice je vybudován na levobřežní údolní nivě řeky Moravy mezi Kostelany a Kunovicemi,. Ze severní strany je areál podniku omezen řekou Olšavou, směrem k jihu pokračuje údolní niva k Ostrožské Nové Vsi.					
Slovní popis	Pro areál Aircraft Industries, a.s. byla v červenci 2003 zpracována analýza rizik společností SITA Bohemia, a.s. OZ Sanace, která označila za nejzávažnější problém na lokalitě především kontaminaci saturované zóny ropnými a chlorovanými uhlovodíky.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	7734001	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Navrhované práce by měly za cíl zabezpečit budovy 36 - stáčecí místo paliva z vlakových cisteren a 37- úložiště paliva pro letecké motory (resp. těsnost jejich havarijních jímek) před vlastní sanací tak, aby při jejich využívání do doby definitivní sanace lokality nedocházelo ke znečišťování horninového prostředí a podzemní vody jejich opětovným zprovozněním v rámci zabezpečení pravidelného provozu leteckých linek.
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
průzkum			
AR			
sanace	ano		
rekultivace	ano		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE		nelze	ne		

Závěry
Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržena sanace. Pro areál bývalého LETU Kunovice ekologická smlouva existuje.