

List opatření

Název opatření	Liniová revitalizace vodního toku Blata	ID_OP	MO110015
Typ opatření	Liniová revitalizace	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	M_1100

Tok	Blata	ID_Podtyp	1,3,4		
Lokalizace	od ústí do Moravy	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	0	21.35	UPOVR_ID 40641030	HMWB	ne
Ř. km ZMVH			TOK_ID 10100075		

Popis současného stavu:

Velmi tvrdá úprava, tok napřímen , prizmatický příčný profil, absence břehových a doprovodných porostů

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Přetravování stávajícího upraveného koryta, doplnit o doprovodné prvky - vegetační doprovod, biotopní tůně apod.

Délka toku [km]	21.35
Délka RVT [km]	21.35
Plocha RVT [ha]	28
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků nesnadné	Střety v území významné	Techn. realiz. snadné			
Ekonom. kalkul.	Náklady 5,500	Jednotka m	Počet 21,350	Celkové náklady 119,925,000	Priorita 1a	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ano		
	RZCHÚ CZ0714085, 530					
	Lesnictví žádné	Průmysl částečné	Rekreace nevýznam.	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 0 21,35			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita nevýznam.			
Využití toku	Plavba žádná	PPO nevýznamná	Rybářství sportovní	Energie žádné		
Připravenost	Studie ano	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP ne	
Financování						

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x