

List opatření

Název opatření	Revitalizační a protipovodňová opatření v lokalitě Baraňák	ID_OP	MO110019
Typ opatření	Zásah do koryta a údolní nivy	ID_KO	27,28
		ID_RVT	M_1126

Tok	Šišemka	ID_Podtyp	1, 4,7		
Lokalizace	severně nad obcí Domaželice ve směru na Hradčany v nivě toku Šišemka (okres Přešov)	Správce t.	ZVHS		
Ř. km správce	0.562	1.1865	UPOVR_ID 40755000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	0.562	1.1865	TOK_ID 10100563		

Popis současného stavu:

Tok je v současné době značně zahlouben v důsledku vodní eroze způsobené vlivem nevhodné úpravy (napřímení toku) provedené v minulosti; z obou stran se nachází zemědělská půda.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizační úprava toku - vytvoření meandrů, zmenšení hloubky a sklonu dna koryta, výstavba sedmi mělkých mokřadních tůní a poldru k zachycení přívalových vod, výsadba dřevin; opatřením bude iniciován další samostatný vývoj koryta a obnova přirozeného vodního biotopu, dojde k pozitivní úpravě odtokových poměrů, krajinnotvorný prvek.

Délka toku [km]	0.615
Délka RVT [km]	0.445
Plocha RVT [ha]	5,45
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků vyřešeno	Střety v území žádné	Techn. realiz. střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady 2,140,000	Jednotka ha	Počet 5	Celkové náklady 12,381,000	Priorita 2a	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ne		
	RZCHÚ ne					
	Lesnictví ne	Průmysl ne	Rekreace ne	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 0,5621,1865			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba ne	PPO ano	Rybářství není známo	Energie žádné	
Připravenost	Studie ano	Projekt ano	UR ano	SP ano	Návaznost na OP
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x