

List opatření

Název opatření	HB Bzovského potoka	ID_OP	MO130150
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
01732	Bzová / ZLK	40881000	Koménka po ústí do toku Olšava	
		M158		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
408800000100	Bzovský potok	Lesy České Republiky, s.p.	3,960	4,58

Popis současného stavu
Na začátku upravovaného úseku je koryto výrazně zahloubené s dnovou a břehovou erozí, ve střední části úpravy je koryto mělké, na konci úpravy nestabilní pravý břeh.

Popis navrhovaného stavu			
Stabilizace pravého břehu koryta nad mostkem, protipovodňová ochrana v oblasti mlýna - $Q_{20}+20$ cm, výšková stabilizace koryta stupni.			
úsek 1. - stabilizace koryta mezi soutokem a lávkou: Délka 450 m (180 m opevnění) , pomístní úpravy rovnanina nad 200 kg, zděné stupně 40 cm (6 ks)			
úsek 2. - pravobřežní zídka výšky 1,1-1,2 m (nad dnem potoka), délky 80 m			
úsek 3. - stabilizace dna, 3 stupně výšky 40 cm			
úsek 4. - oboustranné opěrné zdí, stabilizace pravého břehu geomříží			
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav	
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_1	$Q_{20}+20$ cm	
Počet ochráněných obyvatel	90	110	
Rozsah ohroženého území (ha)	1	0,2	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	62	20	
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	4,800
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	620	Stav projektové přípravy	DUR
Realizované příčné objekty (ks)	12	Zahájení - ukončení akce	2009-2010
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka	DUR hotová, zadává zpracování DSP + DPS		