

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 22202

NÁZEV VÚ Hornomoravský úval - jižní část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22202	Hornomoravský úval - jižní část	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	MO100302	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	MO130061	STS divize 004 - sanace
	MO130045	Pilana a.s. Hulín - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22202	Hornomoravský úval - jižní část	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		