

List opatření

Název opatření:	Čebín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_OP:	DY100095
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01876	Čebín	41395000	Lubě po ústí do toku Svratka
14758	Sentice	41395000	Lubě po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513381	VAS Brno venk. - Čebín ČOV	Čebínský p.	2.500000	-606958,912	-1146069,3

Popis současného stavu:

V obci kombinovaná kanalizace různého stavebně - technického stavu. Oxidační příkop plní stávající limity.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena rekonstrukce a dostavba kanalizace a celková rekonstrukce ČOV související i s připojením OV z obce Sentice (510 EO).

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	510	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	10 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2500	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		390	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	60 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012 a 2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: intenzifikace ČOV dokončena v roce 2012.

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury