

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Rokytná včetně nivy II. část	ID_OP	DY110033
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	27
		ID_RVT	D_2108

Tok	Rokytná	ID_Podtyp	1,2,4		
Lokalizace	souvislý úsek upraveného toku od Újezdského mlýna až nad Jaroměřice n. R.	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	73	79	UPOVR_ID 41869000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	71.2	77.2	TOK_ID	10100032	

Popis současného stavu:

Tok napřímen, zahlouben; místy tvrdé opevnění, stupně, jezy, niva částečně zorněná, částečně louky.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru - rozvolnění trasy, odstranění stupňů, jezů, popř. jejich zprůchodnění; doprovodné tůně, obnova původního říčního biotopu s jeho korytotvornými projevy. Záměr by měl mít i protipovodňový aspekt.

Délka toku [km]	4
Délka RVT [km]	5.2
Plocha RVT [ha]	16
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	2000	m	5200	10 400 000	2b	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ne	žádné	částečná	ano		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	není známo	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne	ne	ne	ne	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x