

List opatření

Název opatření	PPO Křtinský potok, zkapacitnění	ID_OP	DY130143
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
07673	Křtiny	41528000	Křtinský potok po ústí do toku Svitava	
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
415260000100	Křtinský potok / 4-15-02-098	Lesy České Republiky, s.p.		

Popis současného stavu
Nekapacitní koryto.

Popis navrhovaného stavu
V současnosti zpracována PD pro ÚŘ, které probíhá. V rámci katastru obce jsou navržena opatření se záměrem dosažení průtočného profilu koryta nejméně na Q_{20} . Součástí PD je oprava stávající vybudované a překryté úpravy toku v centru obce Křtiny.

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_{10}	Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel	15	
Rozsah ohroženého území (ha)	3	
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)	1,5	

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	15,000
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	2657	Stav projektové přípravy	DUR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR

Poznámka	DUR - probíhá řízení
-----------------	----------------------