

List opatření

Opatření	ZEMSPOL Dešná s.r.o.	ID_OP	DY130044
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Dešná	Kraj	JHC
souřadnice:	x	-679097,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D013
VÚ povrchových vod	Želetavka po vzduťi nádže Vranov	UPOVR_ID	41167000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Dyje - západní část	UPZV_ID	65401

Popis současného stavu						
Typ zátěže	sklady mrvy, zemědělské zneč.	Celkové riziko	nízké, bodové			
Druh provozu	potravinářství, výroba organ. výrobků					
Majitel	Zemspol Dešná s.r.o.	Provozovatel	Zemspol Dešná s.r.o.			
Lokalizace	Areál sídla firmy leží na jižním okraji obce Dešná. V jeho souseďství na okraji obce stojí malý sklad jedů a bývalý sklad jedů.					
Slovní popis	Sklady mrvy, zemědělské znečištění. Linka posklizňové úpravy obilí leží na severním okraji obce v areálu dnešního skladu osiv a strojů. Farma Dešná se nachází asi 1 km od obce Dešná jižním směrem na obec Rancířov. Původním majitelem objektů byl Státní statek Nová Bystřice. Od roku 1.4.1991 do 30.3.1993 byly objekty ve vlastnictví Statku Dešná s.p. Od 1.4.1993 byly objekty v nájmu firmy Zemspol Dešná spol. s.r.o., do jejíhož vlastnictví přešly 28.7.1995. Pozemky, na kterých se nacházejí zájmové objekty patří buď firmě Zemspol dešná s.r.o. nebo jsou ve vlastnictví Pozemnkového fondu ČR s tím, že se předpokládá jejich odkoupení do vlastnictví firmy Zemspol Dešná s.r.o..					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	2569001	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látká	jednotka	cílový limit hodnocení chemického stavu	látká - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bz	ug.l ⁻¹	30			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látky	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bz	nelze	ne			
Závěry	Podle SEKM se jedná o lokalitu s nízkým bodovým rizikem. Ekologická smlouva nezjištěna.					