

List opatření

Název opatření	Obnova ret. nádrže v k.ú. Kravsko	ID_OP	DY110030
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	28
		ID_RVT	D_2023

Tok	Vlašnovský potok	ID_Podtyp	7,1		
Lokalizace	k. ú. Kravsko, okres Znojmo	Správce t.	LČR		
Ř. km správce	1.5	1.6	UPOVR_ID 41240000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	1.5	1.6	TOK_ID	10204145	

Popis současného stavu:

U stávající retenční nádrže poškozená hráz a výpustné zařízení, nádrž zanesená naplaveninami a zarostlá náletovými dřevinami, v zátopě jsou spadlé stromy, v nádrži částečně zadržena voda.

Zakrytí
Příčné objekty
Opevnění břehu
Opevnění dna
Směrová úprava

Popis navrhovaného stavu:

Obnova vodní nádrže s litorální zónou, vytvoření ploch pro rozvoj mokřadních společenstev rostlinných, plochy pro život a rozmnožování obojživelníků a hnízdění vodního ptactva.

Délka toku [km] 4,2
Délka RVT [km] 0.1
Plocha RVT [ha] 0.2
RVT koryta ano
RVT nádrže ano
RVT odst. ramen ne
RVT tůň ano
RVT niva ne
RVT překážky ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1 500 000	2a	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ne	ne	ne	ne		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	1,5	1.6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	ne	ne	ne	ne

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ano	ne	ne	ne	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x