

List opatření

Název opatření	Revitalizace části toku Rokytka včetně nivy	ID_OP	DY110020
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	26,27
		ID_RVT	D_1109

Tok	Rokytka	ID_Podtyp	1,2,3,4		
Lokalizace	upravený úsek mezi obcemi Domamil a Litoň	Správce t.	ZVHS		
Ř. km správce	13.2	18.3	UPOVR_ID 41872000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	13.2	18.3	TOK_ID	10100260	

Popis současného stavu:

Tok napřímen, zahlouben; místy patrná kamenná rovnánina, téměř bez břehového porostu, niva většinou zorněná až ke břehům.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace toku vč. nivního prostoru - rozvolnění trasy, obnova původního říčního biotopu s jeho korytotvornými projevy; záměr by měl mít i protipovodňový aspekt; částečně i revitalizace v intravilánu.

Délka toku [km]	5,1
Délka RVT [km]	6.6
Plocha RVT [ha]	7
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	2000	m	6600	13 200 000	2b	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádné	žádné	ano		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	13.2 14.5	14,5 18.3
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	není známo

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	není známo	žádné	žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne	ne	ne	ne	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x