

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41111000 (D006)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Moravská Dyje po státní hranici	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D006	Moravská Dyje po státní hranici	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								
		Oktylfenol	Cd, Ni, Hg	fosfor				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY130019	STS Dačice - sanace Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
Překročení limitů organického zneč.	DY100370	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Špičkování vodních elektráren	DY100073	Staré Hobzí - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	
Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
	DY110003	Revitalizace Řečického potoka	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D006	Moravská Dyje po státní hranici	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		pot. nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								
		Oktylfenol	Cd, Ni, Hg / 04					