

List opatření

Opatření	Skalička - nová	ID_OP	MO130031
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Zábřeh	Kraj	OLK
souřadnice:	x	-571160,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M030
VÚ povrchových vod	Moravská Sázava po ústí do toku Morava	UPOVR_ID	40246010
VÚ podzemních vod	Krystalinikum jižní části Východních Sudet	UPZV_ID	64321

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka		Celkové riziko	vysoké, lokální		
Druh provozu	ostatní					
Majitel			Provozovatel	BOBR SERVUS Zábřeh		
Lokalizace	Skládka se nachází 2 km ZSZ od kostela v obci Ráječek, na konci panelové cesty Přístup: Ze silnice směrem na Jestřebíčko odbočit doprava na panelovou cestu. p.č. 34.5					
Slovní popis	Skládka bez těsnící vrstvy prokazatelně kontaminuje podzemní vodu na lokalitě.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	18942002	
	ČÍŽP			ID_ČÍŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Pb	ug.l ⁻¹	200			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano/ne				
rekultivace	ano/ne					
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Dokončit rekultivaci a monitorovat podzemní vodu na lokalitě.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Pb	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Pb. Podle SEKM se jedná o velmi rizikovou lokalitu, začátek rekultivace 6.8.2003 a konec 13.11.2003.. Ekologická smlouva nezjištěna.					