

List opatření

Název opatření	Revitalizace Bánovského potoka I.	ID_OP	MO110035
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	M_2165

Tok	Bánovský potok	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	úsek od EVL Údolí Bánovského potoka po ústí	Správce t.	ZVHS		
Ř. km správce	0	2.5	UPOVR_ID 40922000	HMWB	ano
Ř. km ZMVH	0	2.5	TOK_ID 10101365		

Popis současného stavu:

Tok napřímen a zahlouben, celkové degradace lokality, technické opevnění, lokalita navazuje na EVL Údolí Bánovského potoka.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. břehových porostů, rozvolnění trasy, doprovodné tůně, obnova původního biotopu. Záměr má rovněž protipovodňový aspekt a kladný vliv na splaveninový režim.

Délka toku [km]	2.5
Délka RVT [km]	3.1
Plocha RVT [ha]	6,2
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků není známé	Střety v území nejsou	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 3,000	Jednotka m	Počet 2,500	Celkové náklady 7,500,000	Priorita 1b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ovlivnění		
	RZCHÚ ne					
	Lesnictví ne	Průmysl ne	Rekreace	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 0 2,5			
	Zvláště chráněné druhy kuňka žlutobřichá					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba žádná	PPO nevýznamná	Rybářství ne	Energie žádné	
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x